




# 大電視無畫面

1. 切換到 HDMI 1



# 大電視無畫面



2.視窗鍵 + P

# 大電視無畫面

## 3. 同步顯示

